



zCB038 航空發動機基礎概論 勘誤表

頁碼	圖號/ 行數	原內容	錯誤修正
22	3	...導致機發動機件故障。	...導致發動機機件故障。
42	-7	...最重要機件之一...	...最重要條件之一...
47	圖5-7	 <p>五級軸流</p> <p>單級軸流</p>	 <p>五級軸流</p> <p>單級輻流</p>
72	9	10 級輻流高壓壓縮器轉子	10 級軸流高壓壓縮器轉子
94	13	8 級輻流高壓壓縮器轉子	8 級軸流高壓壓縮器轉子
97	4	6 級輻流高壓壓縮器轉子	6 級軸流高壓壓縮器轉子
147	13	十字改錐 / 十字螺絲起子 (Flat head screwdriver)	十字改錐 / 十字螺絲起子 (Phillips head screwdriver)
149	4	棘輪扳手	棘輪扳手
150	12	扭力扳手	扭力扳手